

Careline Fionia Nordic 2004-165-3 Selen 165 z czteropunktową rozpórką ręcznego pozycjonowania:: 050-00521-----

Podnośniki spełniają podstawowe wymagania określone w Aneksie 1. -----

Podnośniki spełniają również wymagania określone w:-----

Wymagania dla przenośnych podnośników Wydanie nr 89.04-----

(12 27 03 podnośniki przenośne z taśmami i pasami do podwieszania.)-----

Opisane w: -----

Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede, Norge-----

Handicappinstituttet, Sverige-----

Dansk Hjælpemiddel Institut, Danmark -----

Podnośniki spełniają wymagania DS/EN ISO 10535:1998 lub DS/EN ISO 10535:2007-02-07 2 udgave-----

Podnośniki do przenoszenia osób niepełnosprawnych - Wymagania i metody badań. --

Podnośniki są oznaczone znakiem CE od wydania deklaracji zgodności CE dnia 02.01.2001. Podpisano Torben K. Petersen. -----

Faaborg Rehab Technic ApS., Smedmestervej 9, 5600 Faaborg-----

(-) podpis nieczytelny, Bodil Tomhøj -----

FAABORG REHAB TECHNIC ApS. DK-5600 Faaborg, TLF. (+ 45) 70205553, (+ 45) 70205554, www.faaborg-rehab.dk, e-mail fr@faaborg-rehab.dk -----

Na tym tłumaczenie zakończono -----

** Wszystkie uwagi tłumacza oznaczone kursywą.*

Ja, Paweł Bujak, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2506/06, poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem sporządzonym w języku angielskim.

Bytom, 22 czerwca 2018

Rep. Nr 0949/2018



mgr Paweł Bujak

ORG REHAB TECHNIC ApS. -----

Data: 03.04.2015 -----

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Następujące wciągarki są oznaczone znakiem CE spełniając:-----

Obwieszczenie dotyczące sprzętu medycznego nr 225 z dnia 11 marca 2011 - DS/EN ISO 10535:2007 Podnośniki do przemieszczania osób niepełnosprawnych -- Wymagania i metody badań oraz Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich Directive 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 -----

Careline Selandia VL 2003 - 300-2 Atlas 300 z czteropunktową rozpórką pozycjonowania: 050 00510-----

Careline Selandia VL 2003- 300-2 Atlas 300 z trójpunktową rozpórką: 050-00511 -----

Careline King VL 2003K- 200-2 Atlas 200 z dwupunktową rozpórką: 050-00500 -----

Careline King VL 2003K- 200-2 Atlas 200 z trójpunktową rozpórką: 050-00501 -----

Careline King VL2003K - 200-2 Atlas 200 z czteropunktową rozpórką ręcznego pozycjonowania: 050-00502-----

Careline King VL 2003K- 250-2 Atlas 250 z trójpunktową rozpórką: 050-00505 -----

Careline King VL 2003K- 250-3 Atlas 250 z czteropunktową rozpórką elektrycznego pozycjonowania: 050-00506-----

Careline Count VL2003C-250-2 Titan 250 Siedzenie do stanowiska: 051-00500 -----

Careline Fionia Nordic 2004-165-3 Selenia 165: 050-00520-----


* Wszystkie uwagi tłumacza oznaczone kursywą.

Ja, Paweł Bujak, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2506/06, poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem sporządzonym w języku angielskim.

Bytom, 22 czerwca 2018

Rep. Nr 0949/2018

mgr Paweł Bujak
tłumacz przysięgły języka angielskiego
Nr TP/2506/06
Drzymalsy 9/7, 41 902 Bytom
tel. 032 281 00 62, kom. 0506 541 096
fax 032 787 70 06, simple@simple.edu.pl



mgr Paweł Bujak